

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(港) 应急现记 [2023] 43 号

被检查单位: 黄石市精诚再生物资有限公司

地址: 江北工业园区

法定代表人(负责人): 彭任华 职务: 董事长 联系电话: 13971776360(孔)

检查场所: 厂区

检查时间: 2023年6月19日9时10分至6月19日10时05分

我们是 黄石港区 应急管理局行政执法人员 伍箴旗、李志鹏，证件号码为 17020324004、17020324009，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 6月19日9时10分安全生产监察执法人员伍箴旗、李志鹏、杨世杰对黄石市精诚再生物资有限公司现场安全管理、安全管理相关制度及台账情况进行检查。在检查中发现以下问题及隐患:

- 1、打捆机操作按钮损坏，木杆代替，周围通道不畅;
- 2、剪板机出料端无防护;
- 3、气瓶气管龟裂，铁丝捆扎;
- 4、电焊机接线端破损裸露，搭铁线接在屋架上;
- 5、行车无通电指示灯;
- 6、安全基础资料不全，缺培训，隐患排查及风险分级管控，应急演练等。

以上记录属实

检查人员(签名): 伍箴旗、李志鹏

被检查单位现场负责人(签名): 孔祥全

2023年6月19日

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(港) 应急责改 [2023] 43 号

黄石市精诚再生物资有限公司 _____ :

经查, 你单位存在下列问题:

- 1、打捆机操作按钮损坏, 木杆代替, 周围通道不畅;
- 2、剪板机出料端无防护;
- 3、气瓶气管龟裂, 铁丝捆扎;
- 4、电焊机接线端破损裸露, 搭铁线接在屋架上;
- 5、行车无通电指示灯;
- 6、安全基础资料不全, 缺培训, 隐患排查及风险分级管控, 应急演练等。

(此栏不够, 可另附页)。

现责令你单位对上述第 1-6 项问题于 2023 年 6 月 30 日前整改完毕, 达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的, 依法追究有关人员的责任。

整改期间, 你单位应当采取措施, 确保安全生产。对安全生产违法行为, 将依法予以行政处罚。

如果不服本指令, 可以依法在 60 日内向 黄石港区 人民政府或者 黄石市应急管理局 申请行政复议, 或者在 6 个月内依法向 黄石港区 人民法院提起行政诉讼, 但本指令不停止执行, 法律另有规定的除外。

安全生产行政执法人员 (签名): 李训强

证号: 17220324004

李训强

证号: 17020324009

被检查单位负责人 (签名): 孔晓会



应急管理部门 (印章)

2023 年 6 月 19 日

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案, 一份交被检查单位。

共 1 页 第 1 页

安全生产专家现场检查记录

被检查单位：黄石市精减再生物资有限公司

检查时间：2023 年 6 月 19 日

检查中发现的问题：

1. 打捆机操作按钮损坏，木杆代替，周围通道不畅。
2. 剪板机出料端无防护
3. 气瓶气管龟裂，铁丝捆扎
4. 电焊机接线端破损裸露，搭铁线接在屋架上。
5. 行车无通电指示灯
6. 安全基础资料不全，缺培训，隐患排查及风险评估管控，应急演练等。

专家签名：彭方青

企业签名：孔凯会