

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

( 港 ) 应急现记〔2025〕27 号

被检查单位: 黄石市鼎晟模具有限公司

地址: 黄石市黄石港区纺织二路 21 号

法定代表人 ( 负责人 ): 陈胜 职务: 总经理 联系电话: 13597640643 ( 陈 )

检查场所: 生产车间

检查时间: 2025 年 4 月 8 日 10 时 00 分至 4 月 8 日 10 时 40 分

我们是 黄石港区 应急管理局行政执法人员 伍松、李志鹏，证件号码为 17020324005、17020324009，这是我们的证件 ( 出示证件 )。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2025 年 4 月 8 日 10:00 至 10:40 分执法人员伍松、李志鹏与安全生产领域专家对黄石市鼎晟模具有限公司生产车间及安全生产管理制度等进行现场检查，在检查中发现以下问题及隐患:

- 1、砂轮机接地电源开关失效; 2、部分角磨机电源线破损;
- 3、电钻传动皮带防护罩未使用; 4、生产现场一瓶灭火器压力低; 5、现场临时电源线不规范 ( 跨过箱门 ); 6、现场堆积易燃物品有电瓶车充电; 7、现场多台设备未张贴安全操作规程; 8、现场灭火器放置位置不当; 9、食堂无燃气泄漏报警器; 10、食堂蒸饭电气电源开关无漏电保护; 11、食堂一个煤气罐为手动减压阀。

以上记录已看，情况属实:

检查人员 ( 签名 ): 伍松、李志鹏

被检查单位现场负责人 ( 签名 ): 陈胜

2025 年 4 月 8 日

# 安全生产行政执法文书

## 责令限期整改指令书

( 港 ) 应急责改〔2025〕27 号

黄石市鼎晟模具有限公司：

经查，你单位存在下列问题：

1、砂轮机接地电源开关失效；2、部分角磨机电源线破损；  
3、电钻传动皮带防护罩未使用；4、生产现场一瓶灭火器压力低；5、现场临时  
电源线不规范（跨过箱门）；6、现场堆积易燃物品有电瓶车充电；7、现场多台  
设备未张贴安全操作规程；8、现场灭火器放置位置不当；9、食堂无燃气泄漏报  
警器；10、食堂蒸饭电气电源开关无漏电保护；11、食堂一个煤气罐为手动减压  
阀。

（此栏不够，可另附页）

现责令你单位对上述第 1-11 项问题于 2025 年 4 月 10 日前整改完毕，  
达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的，依法追究有关人员  
的责任。

整改期间，你单位应当采取措施，确保安全生产。对安全生产违法行为，将  
依法予以行政处罚。

如果不服本指令，可以依法在 60 日内向 黄石港区 人民政府申请行政复  
议，或者在 6 个月内依法向 黄石港区 人民法院提起行政诉讼，但本指令不停  
止执行，法律另有规定的除外。

安全生产行政执法人员（签名）：

何江  
李强

证号：

172032609

证号：

172052609

被检查单位负责人（签名）：

陈皓

黄石港区应急管理局  
应急管理部门（印章）

2025 年 4 月 8 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被检查单位。

共 1 页 第 1 页