

关于对区安委会挂牌督办的湖悦星辰楼盘门前电力井占压包裹天然气管道安全隐患问题整改销号的报告

黄石港区安委会办公室：

根据《关于湖悦星辰楼盘门前电力井占压包裹天然气管道重大安全生产事故隐患实行挂牌督办》的通知已收悉，我局高度重视，立即组织昆仑天然气公司对湖悦星辰楼盘门前周边进行排查，从现场情况判断，明显是电力公司在已有天然气管线处后期违章敷设电缆，造成隐患。

由于历史遗留问题时间较长，我局多次组织昆仑天然气公司、市燃热力办、电力公司等多个部门进行现场协调，制定整改保护方案，2023年8月24日电力公司已完成该处隐患整改（详见附件）。请区安委会办公室予以销号。

特此报告。

附件：隐患整改回复函

黄石港区城市管理执法局

2023年8月29日



隐患整改回复函

黄石港区城管执法局：

2021年6月13日十堰燃气爆炸事故发生后，黄石市政府各部门对天然气管道前期存在的隐患相当重视，多次组织排查动员大会，黄石中石油昆仑城投燃气有限公司组织全员加大排查力度，分级管理，逐一排查各类隐患。

其中，2021年7月3日巡线人员上报的磁湖路碧桂园湖悦星辰人行道天然气Φ325钢管在电力检查井内，经公司确认属于重大隐患，从现场情况判断，明显是电力公司在已有天然气管线处后期违章敷设电缆，造成隐患。

由于历史遗留问题时间较长，天然气公司与电力公司对接无果，即逐级上报区城管执法局、市燃气管理办公室、城管委，经过以上部门多次组织电力公司现场协调，制定整改保护方案，2023年8月24日电力公司已完成该处隐患整改。

附：现场协调及整改后照片

黄石中石油昆仑城投燃气有限公司

北区客服中心

2023年8月25日



