

黄石市黄石港区城市管理执法局

关于对区安委会挂牌督办的天虹 A1 陈厨餐馆和美的生活馆安全隐患问题整改销号的报告

黄石港区安委会办公室：

根据《区安委会办公室关于 2022 年区挂牌督办重大安全隐患第一批的通知》（港安办[2022]3 号）文件要求，对其中涉及我单位上报的天虹小区 A1 陈厨餐馆和美的生活馆因天燃气管道和设备安装在违法建筑上，存在重大安全隐患。黄石港区城市管理执法局高度重视，组织花湖街道城管办、昆仑天燃气公司和水电气管线单位，于 3 月 11 日上午对违法建筑进行拆除，并移走天燃气管道和设备，并请电视台新闻直通车记者现场报道，隐患问题已经整改完毕。请区安委会办公室予以销号。

特此报告。

黄石市黄石港区城市管理执法局

2022 年 4 月 1 日



图片：整改前



整改后图片：



黄石港区沈家营街道办事处文件

关于对区安委会挂牌督办的蜀宗签味小郡肝串串香安全隐患问题整改销号的报告

黄石港区安委会办公室：

根据《区安委会办公室关于 2021 年区挂牌督办重大安全隐患第一批的通知》（港安办〔2021〕3 号）文件要求，对其中涉及我街道辖区内的蜀宗签味小郡肝串串香未与燃气公司签订安全供气协议、无专用气化间、电线裸露等存在安全隐患，沈家营街道高度重视，联合区消防大队、区城执局迅速采取措施进行督办整改。截至目前，该处停业整顿一个多月，整个店面重新装修，隐患问题已整改完毕。恳请区安委会办予以销号。

特此报告。

附件：关于对区安委会挂牌督办的蜀宗签味小郡肝串串香安全

隐患问题整改情况的汇报



黄石港区沈家营街道办事处

2022年4月22日

关于对区安委会挂牌督办的蜀宗签味小郡肝串串香安全隐患问题整改情况的汇报

黄石港区安委会办公室：

根据《区安委会办公室关于2021年区挂牌督办重大安全隐患第一批的通知》（港安办〔2021〕3号）文件要求，街道积极整改安全隐患。现将隐患整改情况报告如下：

问题：蜀宗签味小郡肝串串香未与燃气公司签订安全供气协议、无专用气化间、电线裸露等存在安全隐患问题。

整改措施：街道收悉后，立即到现场查看隐患情况，及时与区消防大队、区城管局等报告了隐患问题。目前，在区直相关部门和街道的督办下，该处停业整顿一个多月，整个店面重新装修，隐患问题已整改完毕，该安全隐患已消除。

黄石港区沈家营街道办事处

2022年4月22日



整改前图片:



整改后图片:



燃气气费协议书

甲方：烟台中石油天然气销售有限公司 乙方：烟台中石油天然气销售有限公司

一、甲方为乙方提供天然气供应，乙方为甲方提供天然气供应。

二、甲方为乙方提供天然气供应，乙方为甲方提供天然气供应。

三、乙方为甲方提供天然气供应，甲方为乙方提供天然气供应。

四、乙方为甲方提供天然气供应，甲方为乙方提供天然气供应。

五、乙方为甲方提供天然气供应，甲方为乙方提供天然气供应。

六、乙方为甲方提供天然气供应，甲方为乙方提供天然气供应。

七、乙方为甲方提供天然气供应，甲方为乙方提供天然气供应。

八、乙方为甲方提供天然气供应，甲方为乙方提供天然气供应。

九、乙方为甲方提供天然气供应，甲方为乙方提供天然气供应。

十、乙方为甲方提供天然气供应，甲方为乙方提供天然气供应。

甲方：烟台中石油天然气销售有限公司 乙方：烟台中石油天然气销售有限公司

甲方代表： 乙方代表： 签字日期：2017年1月24日

黄石港区沈家营街道办事处文件

关于对区安委会挂牌督办的黄石港区摩登餐厅 安全隐患问题整改销号的报告

黄石港区安委会办公室：

根据《区安委办关于征求 2022 年(第一批)拟由区安委会挂牌督办重大隐患意见的函》文件要求，对其中涉及我街道辖区内的黄石港区摩登餐厅在天然气管道上做了违章建筑，用于餐厅厨房操作间使用，不通风、而且使用明火，存在重大安全隐患问题，沈家营街道高度重视，联合区建设局、区城执局、市燃气公司迅速采取措施进行督办整改。截至目前，该处违章建筑已经全部拆除，隐患问题已整改完毕。恳请区安委会办予以销号。

特此报告。

附件：关于对区安委会挂牌督办的黄石港区摩登餐厅安全隐患问

题整改情况的汇报

黄石港区沈家营街道办事处
2022年4月22日

关于对区安委会挂牌督办的黄石港区摩登餐厅 安全隐患问题整改情况的汇报

黄石港区安委会办公室：

根据《区安委办关于征求 2022 年(第一批)拟由区安委会挂牌督办重大隐患意见的函》文件要求，街道积极整改安全隐患。现将隐患整改情况报告如下：

问题：黄石港区摩登餐厅在天然气管道上面做了违章建筑，用于餐厅厨房操作间使用，不通风、而且使用明火，存在重大安全隐患问题。

整改措施：街道收悉后，立即到现场查看隐患情况，及时向区城管局、区建设局、市燃气公司等报告了隐患问题，并组织相关部门开展联合督办。目前，在相关部门的联合督办下，此处违章建筑已经全部拆除，该安全隐患已消除。

黄石港区沈家营街道办事处

2022年4月22日



整改前图片



区建设局、街道、城管、消防、社区一起上门察看督办该处燃气隐患问题

整改后图片:



黄石市黄石港区应急管理局

关于对区安委会挂牌督办的珍珠果食品饮料有限公司安全隐患问题整改销号的报告

黄石港区安委会办公室：

根据《区安委会办公室关于 2022 年区级挂牌督办重大安全隐患(第一批)的通知》的要求，对珍珠果食品饮料有限公司生产车间灭毒区照明度不够；灭菌目光点阀门无用途标识；砂轮机面一侧护盖缺失。重大安全隐患问题，我局迅速采取措施进行督办检查。截至目前，隐患问题已整改完毕。恳请区安委会办予以销号。

特此报告。

附件：珍珠果食品饮料有限公司整改报告及现场照片

黄石市黄石港区应急管理局

2022 年 2 月 15 日



附件：

安全生产整改报告

我局执法人员对湖北金纬仓储有限公司 3 项安全隐患问题进行复查检查，现将整改情况报告如下：

1、生产车间灭毒区照明度不够。

已安装新的灯具



2、灭菌目光点阀门无用途标识

已张贴用途标识



3、砂轮机面侧罩恢复，一井盖缺盖。

拟拆除砂轮机



黄石市黄石港区江北管理区

关于对区安委会挂牌督办的黄石港区湖北金纬仓储 有限公司安全隐患问题整改销号的报告

黄石港区安委会办公室：

根据《区安委办关于征求 2022 年(第一批)拟由区安委会挂牌督办重大隐患意见的函》文件要求，对其中涉及我辖区内的黄石港区湖北金纬仓储有限公司，江北管理区高度重视，迅速采取措施进行督办整改。截至目前，隐患问题已整改完毕。恳请区安委会办予以销号。

特此报告

附件：《关于对区安委会挂牌督办的黄石港区湖北金纬仓储有限公司安全隐患问题整改的汇报》

黄石港区江北管理区

2022年4月23日



关于对区安委会挂牌督办的黄石港区湖北金纬仓储 有限公司安全隐患问题整改情况的汇报

黄石港区安委会办公室：

根据《区安委办关于征求 2022 年(第一批)拟由区安委会挂牌督办重大隐患意见的函》文件要求。现将隐患整改情况报告如下：

问题：黄石港区湖北金纬仓储有限公司部分行车吊钩保险扣失效、吊带破损、吊装不规范；乙炔气瓶压力表损坏无止回阀；储存间液化石油气放置过多；储气罐压力表、安全阀未年检；车间内部分剪板机无防护栏。

整改措施：管理区收悉后，立即组织专人，应急办顾三雄、段亚飞、潘锦云到现场查看隐患情况，要求企业严格按照要求整改，目前，经核实该安全隐患已消除。

2022 年 4 月 19 日

湖北金纬仓储有限公司安全隐患问题整改情况

序号	检查时间	检查不合格项/ 整改内容	整改时间	整改处理方案	完成结果		备注
					整改前照片	整改后照片	
1	2022.2.14	部分行车吊钩保险扣失效, 吊带破损, 吊装不规范	2022.2.14-- 2022.2.18	对于吊带破损的, 当天下午已及时处理丢垃圾堆了, 并告知所有员工, 后期不准使用破损的吊带, 违者考核个人.2.18 已购买部分新的吊带已换上.吊装规范使用, 已开早会再次培训强调, 严格规范操作执行作业。			3.8 已复查.本厂已完成整改事宜.
2	2022.2.14	乙炔气瓶压力表损坏无止回阀	2022.2.18	已经装上全新的止回阀			3.8 已复查.本厂已完成整改事宜
3	2022.2.14	储存间液化石油气放置过多	每日持续	当天下午已及时调整, 并对送液化气下货的供应商, 以及本厂使用液化气员工强调, 使用和存放液化气数量保持一定间隔和数量。			3.8 已复查本厂已完成整改事宜
4	2022.2.14	储气灌压力表, 安全阀未年检	2022.3.1	2.17 送检, 3.1 已返回厂里安装。			3.8 已复查.本厂已完成整改事宜
5	2022.2.14	车间内部分剪板机无防护栏	2022.2.17	2.17 送检, 3.1 已返回厂里安装。			3.8 已复查.本厂已完成整改事宜

黄石市黄石港区卫生健康局

黄石港区卫健局安全隐患问题整改情况

2022年（第一批）由区级挂牌督办重大安全隐患一览表中指出旭日口腔诊所、阳光口腔诊所、牙之友口腔诊所、畸美口腔诊所、健齿口腔诊所没有配备污水处理设备，将未经消毒处理的医疗污水直接排入市政管网等违法违规问题，要求区卫健局依法履行监管职责。对此，我局高度重视，迅速成立专班，落实专人负责，扎实开展上述口腔诊所医疗污水处理专项整改。截至目前，相关问题已全面整改到位，现将整改工作报告如下：

一、整改情况

（一）制定整改措施。为全面落实口腔诊所医疗污水处理工作措施，完善医疗污水处理设施，促进医疗污水管理工作实现制度化、规范化、常态化，我局结合工作实际，成立以局长为组长的整改工作组。同时，对辖区口腔类医疗机构医疗污水处理提出了明确要求，要求辖区各级各类医疗机构对内部产生的医疗污水进行严格消毒，配置医疗污水消毒器，及时制定医疗污水消毒管理制度及应急预案。

（二）整改落实到位。2月10日，我局联合市卫生监督局执法人员对5家口腔诊所开展全覆盖的专项现场检查。重点检查医疗污水处理设备相关证照是否齐全，是否有医疗污水消毒记录，操作人员操作流程是否熟悉等，针对检查发现的问题，现场下达了整改清单和监督意见书。2月18日，在

前期检查的基础上，我局约谈 5 家口腔诊所负责人，并对整改情况组织现场验收。

（三）健全长效机制。我局将医疗污水消毒排放纳入医疗机构年度校验及医疗机构不良记分管理，要求全区各级各类医疗机构加强污水处理设施建设、维护和运行管理，严格按照国家标准规定的项目、频次和方法开展污水自测和第三方检测，全力配合做好在线监测设施的运行与管理等工作，严格落实“有案必查”及“挂牌督办”工作制度，加大对违法违规行为查处力度，形成“查防结合”、“多部门联动”的长效监管机制。

二、整改措施及成效

（一）旭日口腔诊所于 1 月 18 日购进医院污水臭氧消毒器，型号：TIVOWS-CG-3+，生产厂家：广州市泰沃环保科技有限公司，该设备取得了佛山市中科院环境与安全检测认证中心有限公司出具的《检测报告》（编号：ZKJC-D20180606），已检测的相关指标全部合格，旭日口腔诊所于 1 月 26 日完成医院污水臭氧消毒器安装调试并投入使用。

（二）阳光口腔诊所于 1 月 20 日购进 SKI 医疗污水消毒器，型号：406C 一拖三，生产厂家：佛山市多易美医疗器材有限公司，该设备取得了广州海关技术中心出具的《检测报告》（编号：01011900006275R），已检测的相关指标全部合格，因春节期间物流影响，阳光口腔诊所于 2 月 13 日完成设备安装并投入使用。

（三）牙之友口腔诊所受内部布局及沿街市政建设影响，安装污水处理设备施工复杂，成本过高，为尽可能利用医疗机构现有的场地条件，该诊所拓大了门口污水窰井，在

污水处理池和市政管网之间加装可封闭式格栅，医疗污水经投二氧化氯消毒剂达标后，再排入市政管网。

（四）畸美口腔诊所于2月9日购进2台医疗污水臭氧消毒器，型号：HRW-1，生产厂家：山东宏润空压机科技有限公司，该设备取得了青岛环湾检测评价股份有限公司出具的《检验报告》（青环检字（CP210326R）号），已检测的相关指标全部合格，畸美口腔诊所于2月11日完成设备安装并投入使用。

（五）健齿口腔诊所于1月8日购进SKI医疗污水消毒器，型号：406C，生产厂家：佛山市多易美医疗器材有限公司，该设备取得了广州海关技术中心出具的《检测报告》（编号：01011900006275R），已检测的相关指标全部合格。因设备缺少配件，健齿口腔诊所于2月14日完成设备安装并投入使用。

综上，2022年（第一批）由区级挂牌督办重大安全隐患要求的整改事项均已全面整改落实到位。

三、下步工作重点

下步，我局将继续督导全区口腔类医疗机构完成污水处理设施改造、新设备安装及调试、污水处理制度建立和执行等，确保检察建议内容得到真实、有效、全面落实，严防已发现和整改的问题再次反弹和回潮，力促全区医疗污水监督执法工作规范化、科学化，强化医疗机构卫生法制意识和主体责任意识，有效提高医疗污水规范化管理水平，为人民群众身心健康保驾护航。

黄石港区卫生健康局

2022年4月21日








崎美口腔诊所污水处理设备①

2022年2月11日



畸美口腔诊所污水处理设备②


2022年2月11日



阳光口腔诊所污水处理设备
2022年2月10日



健齿口腔诊所污水处理设备
2022年2月14日



旭日口腔诊所 3月1日



牙之友口腔诊所 3月1日

黄石市黄石港区应急管理局

关于对区安委会挂牌督办的黄石卫生材料药业有限公司安全隐患问题整改销号的报告

黄石港区安委会办公室：

根据《区安委办关于征求 2022 年(第一批)拟由区安委会挂牌督办重大隐患意见的函》件要求，对黄石卫生材料药业有限公司打浆车间电控室未配备灭火器；汽油、乙醇埋罐区抽取过程中未在现场摆放灭火器；称量区静电夹无报警提示；乙醇油罐区员工防静电服未发放；蒸汽跨路管缺限高牌重大安全隐患问题，我局迅速采取措施进行督办检查。截至目前，隐患问题已整改完毕。恳请区安委会办予以销号。

特此报告。

附件：黄石卫生材料药业有限公司整改报告及现场照片

黄石市黄石港区应急管理局

2022 年 3 月 29 日



附件：

安全生产整改报告

2022年3月1日，我局执法人员对黄石卫生材料药业有限公司5项安全隐患问题进行复查检查，现将整改情况报告如下：

1、打浆车间电控室未配备灭火器；

打浆车间电控室已配备灭火器。



2、汽油、乙醇埋罐区抽取过程中未在现场摆放灭火器；

汽油、乙醇埋罐区抽取过程中现场已摆放灭火器。



- 3、称量区静电夹无报警提示；
称量区静电夹已跟换。



- 4、乙醇油罐区员工防静电服未发放；
乙醇油罐区员工防静电服已发放。



- 5、蒸汽跨路管缺限高牌；
蒸汽跨路管已设置限高牌。

